

**BEFESA**

---

**BEFESA**

**Befesa Valera**

**BILAN D'ACTIVITÉ 2020  
BEFESA VALERA**

CSS 2021

# Sommaire

1. Activité du site dans l'année
2. Relation avec la DREAL
3. Relations à la DREAL : suites et plans d'actions
4. Incidents majeurs avec le REX
5. Exercice POI avec le REX
6. Investissements pour la maîtrise des risques
7. Retour sur les Audits
8. Retour COVID
9. Avis & remarques du CSE

- 40 026 tonnes de résidus ont été traitées générant 18 551 tonnes de ferroalliages recyclables soit une activité en baisse de 42% par rapport à 2019.
  
- 3 arrêt d'activité sont à noter en 2020 :
  - Du 1er février au 9 mars pour maintenance.
  - Du 25 mai au 30 juin pour manque de matière.
  - Du 1er octobre au 30 novembre pour manque de matière.
  
- 84 personnes permanents à Befesa Valera en fin 2020.
  
- 112 234 heures travaillées dont 13 119 heures d'intérimaire.
  
- 21 475 heures de sous-traitances pour 30 entreprises.
  
- Modification des installations : Modification de la station de traitement physico-chimique.



# BEFESA VALERA

## Gravelines

2021

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT,  
DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT

---

## Inspection du 24 juillet 2020

- Thème : Dioxines/furannes et bruit
- 3 non-conformités :
  - Des dépassements ponctuels en PCDD/F ont été constatés. L'exploitant tiendra informé l'inspection de sa prochaine campagne de mesures suite à la mise en place du nouveau traitement.
  - La fréquence d'analyse des dioxines et furannes n'a pas été respectée en 2019.
  - Les mesures des niveaux acoustiques réalisées en 2019 en limite de propriété au point 2 pour la période nocturne restent non conformes. L'exploitant transmettra à l'inspection les résultats des nouvelles mesures réalisées en août 2020 et si nécessaire son plan d'actions actualisé en conséquent
- 1 observation : Après la mise en place du nouveau charbon actif, il est conseillé une fréquence d'analyse des dioxines et furannes régulière afin de déterminer l'efficacité du traitement.
- Thèmes à revoir en 2021

## Inspection du 2 octobre 2020

- Thème : Suites des inspections du 18 septembre 2019 et 24 juillet 2020 + SGS : POI, sûreté et PCA
- 1 non-conformité : La non-conformité n°3 constatée lors de l'inspection du 24 juillet 2020 ne constituant pas une non-conformité majeure est maintenue : Les mesures des niveaux acoustiques réalisées en 2019 en limite de propriété au point 2 pour la période nocturne étaient non conformes. Suite au dernier rapport des mesures acoustiques de septembre 2020, l'exploitant adressera à l'inspection son plan d'action actualisé sous 1 mois. Au plus tard dans les 2 mois suivants les investissements réalisés, l'exploitant réalisera une nouvelle étude acoustique.
- 10 observations
- Réponse de l'exploitant : Courrier du 7/12/2020 : consultations en cours sur mise en place mur et merlon antibruit + nouveaux mesurages dès mise en place

### ■ Pas d'incident déclaré.

### ■ Contrôles inopinés

- Contrôle de rejet aux cheminées les 27 et 28 avril 2020 : dépassement en dioxines constaté.
- Contrôle des légionelles sur une tour aérorefrigérante le 11 août 2020: pas de dépassement sur tour lingots constaté.

### ■ Inspection le 24 juillet 2020

Objet de la visite : Dioxines/furanes et bruit

3 non-conformités constatées

léger dépassement en dioxines constatés ⇒ changement d'adsorbant

la fréquence des mesurages des dioxines/furanes n'a pas été respectée en 2019

dépassement du bruit en limite de propriété coté nord-ouest ⇒ en cours d'étude de la mise en place d'un mur et/ou un merlon de protection

### ■ Inspection le 02 octobre 2020

Objet de la visite : la situation du site, le plan de continuité d'activité (PCA), la sûreté et le plan d'opération interne (POI) dans le cadre de l'épidémie de COVID-19 en cours.

Pas de non-conformité constatée. 10 observations formulées

- Rappel de la nécessité de la prévenir ainsi que le SDIS59 des dates des exercices POI et du thème retenu ⇒ courrier établi
- Informer l'inspection de la mise en place de la sirène « POI » ⇒ en cours d'investissement
- Formation POI est indispensable pour les nouveaux arrivants impliqué dans le POI dès la prise la prise de poste dans une fonction ⇒ prévu dans de formation 2021
- Identifier les fonctions essentielles pour assurer la mise en œuvre du POI en situation dégradée ⇒ fait dans nouvelle version du POI et actualiser si nécessaire les missions à remplir par les différents acteurs dans le POI ⇒ fait dans nouvelle version du POI
- Préciser dans le POI le nombre minimal d'équipiers d'intervention nécessaire.
- Actualiser les moyens d'intervention dans le POI.
- Rappel de veiller au respect de la vérification annuelle des moyens d'intervention ⇒ équipements contrôlés en novembre 2020
- demande de prendre les mesures nécessaires afin de rendre lisibles les étiquettes des moyens d'intervention
- Maintenir les moyens d'extinction accessibles en cas d'intervention
- Compléter la procédure de gestion des situations d'urgence sur la stratégie retenue en cas d'effectifs réduits ⇒ Modification de la procédure faite



- Accident majeur/mineur en 2020 : AUCUN
- La mise à jour de notre analyse de risques en 2020 pour le suivi de notre certification n'a pas mis en évidence de nouveaux risques majeurs et/ou mineurs.
- Utilisation sur site d'une base de collecte des accidents, incidents et presque accidents commune au Groupe (CORITY)
- Vidéo conférence mensuelle avec l'ensemble des sites de Befesa

**Scénario** : Incendie causé par une coulée de métal sortant du chenal de coulée

**Date** : le 17 décembre 2020

### **Point principal**

L'exercice a été réalisé lors d'une grève des agents EDF.

De ce fait la cellule PC n'a pas pu se constituer et une grande partie de l'exercice s'est déroulée en visioconférence sur Microsoft Teams.

### **Points positifs**

- La cellule de crise s'est constituée via Microsoft Teams.
- Les participants connaissent leur rôle et accomplissent leurs missions spontanément.
- Le POI est appliqué de manière proportionnée (évacuation partielle selon la gravité de l'accident et le sens du vent).
- Les actions sont menées dans le calme en prenant le temps de la réflexion malgré la situation.

## **Axes d'amélioration**

- Développer le POI en intégrant l'utilisation de Teams
- Voir pour intégrer dans Teams la documentation utile pour chaque fonction
- Réviser le schéma d'alerte de jour pour que ce soit le Directeur Technique qui soit appelé en premier.
- Obtenir le numéro de téléphone et/ou fax de la cellule de crise de la Sous-Préfecture de Dunkerque (actuellement numéro du standard).
- Avoir des adresses mail plutôt que des fax
- Organiser des exercices « cellule PC » plus fréquemment
- Développer la polyvalence des acteurs du POI afin de pallier toutes absences ou des circonstances exceptionnelles

■ Investissement sécurité/environnement 2020 : 1 027 000,00 €

- 977 000 € de sécurisation du site
- 50 000 € d'équipements

■ Soit sur les 5 dernières années

- 2 641 000 €

■ Investissement sécurité/environnement 2021 : 264 000,00 €

Avec en outre :

Mise en sécurité des convoyeurs à bande	30 000 €
Insonorisation équipements	30 000 €
Renforcement des cameras de surveillance	5 000 €
Sirène POI	20 000 €
Panneaux identification cuves	4 000 €
Revêtement renforcé	32 000 €
Appareil de mesure de Hg	20 000 €
Porte de sécurité bureaux administratifs	4 000 €

### ■ Audit interne 2020

Réalisé par un auditeur externe (AGIP)

- **Points forts :**

- ✓ Check lists en place
- ✓ Exercice réalisé
- ✓ Actions planifiées

- **Piste de progrès :**

- ✓ Il serait intéressant de rédiger les règles de prises de congés pour éviter les départs sur les fonctions en doublon.

- **Corrections à apporter :**

- ✓ Absence de planification de la révision de l'analyse des dangers
- ✓ Absence de révision de la matrice de responsabilités.
- ✓ Pas de formation théorique de Jérôme
- ✓ Pas d'ajout de la quatrième équipe briquetage dans l'organisation
- ✓ Absence de sirène POI.

### ■ Audit assurance 2020

Pas d'audit assurance en 2020

### ■ Audit client 2020

Pas d'audit client réalisé.

**Chiffres clés :**

- 1 cas avéré et 4 cas contacts chez Valera
- 2 cas avérés et 2 cas contacts chez nos prestataires

Tous ces cas sont liés à une exposition dans la sphère privée.

Les préconisations d'isolement au domicile ont été respectées selon les durées indiquées par la caisses d'assurances maladies

**Organisation mis en place :**

Mise en place du télétravail pour les fonctions supports

Mise en place des nouvelles règles de distanciation et des jauges en personnes dans les lieux communs

Adaptation des heures d'arrivée et de départ du personnel pour limiter le nombre de personnes dans les vestiaires et douches

Prise en compte dans le POI

Référent COVID

**Mesures :**

Mise à disposition de gel, masques FFP3 et chirurgicaux pour l'administration et les bureaux partagés.

**■ Présentation des conclusions de l'exercice POI le 18 mars 2021**

Pas de remarques

**■ Présentation du bilan d'activité BEFESA VALERA (2020) le 18 mars 2021**

Activité du site en 2020

Bilan du Système de Gestion de la Sécurité

Retour d'expérience

Suivi des mesures administratives

Exercice POI

Perspectives 2020

⇒ Pas de remarques, avis favorable du CSSCT du bilan SEVESO

**■ CHS-CT élargi le 26 novembre 2020**

Pas de remarques des entreprises participantes ni interne