Commission de Suivi de Site 2021

Années 2019-2020

ORGANISATION

Effectif de 143 personnes au 31/12/20 :

96 personnes postées — 24h/24

47 personnes non postées — 7jours/7

Activité soutenue en 2019 et 2020, pas d'arrêt COVID

décembre 2018 138 personnes → CDI+CDD+CTT → Décembre 2020 147 personnes

31 personnes ont suivie le cursus de formation initiale

Changement de direction en décembre 2020 : Turenne Santé devient notre actionnaire principal, Monsieur Waroqueaux notre président.

Objectif de croissance.

FORMATION

Formations 2019-2020	Nombre de personnes	Nombre d'heures
Conseiller à la sécurité/formation TMD	4	47
CLP	2	8
Mission CSST pour membres du CSE	5	105
Législation des ICPE	1	28
Inertage et ATEX	31	31
Formation POI pour le DOI	9	18
Equipier de seconde intervention / Port de l'ARI/GESIP	66	276
Formation suite incident du 23/10/19	14	7
Permis de feu	11	77
Vérification des systèmes incendie	1	2
Formation spécifiques produits	15	50
Sauveteur Secouriste du Travail	70	490
Utilisation du transpalette à assistance au démarrage	2	1
CACES 3 (formation initiale ou recyclage)	15	217
Conditions d'entrer dans un réacteur	11	22
Elingage	23	161
Tours Aéro Réfrigérantes Légionnelles	7	49
Formations chaudière et osmoseur	18	66
STEP	2	120
Accueil sécurité (personnel extérieur intervenant sur site)	375	
Nouveaux procédés/procédés modifiés	26 personnes par procédé	

Responsible Care®
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY

Plus de 1700 heures

En interne et en externe

IDENTIFICATION ET EVALUATION DES RISQUES D'ACCIDENT MAJEUR

SEVESO seuil haut par dépassement direct

Le 23/10/19, un départ de feu est survenu au bâtiment S2 (distillation). Il a été maitrisé par les équipiers de première et seconde intervention présents sur site avant l'arrivée des pompiers. Pas de dégâts sur l'environnement. Très peu de dégâts matériels et de pertes d'exploitation. Limité à l'installation.

Les causes de l'incident ont été rapidement identifiées : une décharge d'électricité statique est la cause du départ de feu de l'IBC recueillant des égouttures. L'installation a été modifiée.

SITUATION ADMINISTRATIVE AU 31/12/2020

La mise en demeure n°74 du 15 mars 2018 concernant nos installations soumises à pression a été levée le 22 mai 2019.

Le PPI a été révisé par les services de l'état le 2/10/2019.

Suite à l'incendie du 23/10/19, rapport de visite a été établi, ainsi qu'un arrêté préfectoral de mesures d'urgence. Le rapport d'accident a été transmis à la DREAL le 21/11/2019.

Le rapport d'inspection du 6 décembre 2018 (MMR) a été reçu le 20 juin 2020.

Un arrêté de prescriptions complémentaire a été publié le 20 février 2020 suite à notre demande de modification concernant le stockage du brome.

L'inspection du 9 décembre 2019 (PMII) a fait l'objet d'une mise en demeure le 21 février 2020. Les éléments permettant sa levée ont été adressés à l'administration et la demande de levée de mise en demeure formulée le 3 juillet 2020.

L'inspection du 18 juin 2020 concernant la stratégie de lutte contre les incendies a fait l'objet d'un rapport de visite de l'inspection le 02 juillet 2020 et d'une réponse d'INTEROR le 21 août 2020.

Le recensement SEVESO III à la date du 31 décembre 2019 a été transmis le 16 septembre 2020.

Un plan d'actions faisant suite à l'inspection DREAL du 24 juin 2019 sur les émissions de COV a été transmis à l'inspection le 25 septembre 2020.

Un arrêté de prescriptions complémentaires RSDE a été pris le 10/05/2019.Le programme de surveillance RSDE a été transmis le 11 septembre 2020.

Un arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires concernant la réduction de la consommation en eau a été pris le 20 octobre 2020.

Une demande d'antériorité a été transmise le 8 janvier 2020, une autre le 11 décembre 2020.

MAITRISE DES PROCEDES, MAITRISE D'EXPLOITATION

En 2019 et 2020, plusieurs actions ont été menées :

Sécurité	Incendie Réponse aux situations d'urgence Equipement de sécurité	110 k€
Sureté	Clôtures, concertina…	30 k€
Environnement	Emissions COV Réduction des consommations d'Energies Protection de l'environnement	240 k€
Ergonomie/Conditions de travail	Bungalows, stockage matériel Revamping de deux réacteurs Réfection B1, B4, B2 S1	380 k€
	TOTAL	**760 k€**

Tous les contrôles règlementaires ont pu être effectué malgré le COVID, un grand merci à nos prestataires

NOUS AVONS TROUVE L'INTERLOCUTEUR IDEAL POUR LE PMII : rétentions, cuves, tuyauteries, racks

GESTION DES MODIFICATIONS

Nos procédés de fabrication sont révisés régulièrement et les feuilles de marche associées modifiées et améliorées.

Ces modifications peuvent être motivées par le retour d'expérience, les modifications d'installations, les évolutions réglementaires.

Les nouveaux procédés issus de la Recherche et Développement font l'objet d'une procédure et d'un suivi spécifique pour leur industrialisation.

En 2019 et 2020,

- Modification ou amélioration de 154 feuilles de marches.
- 8 modifications faisant l'objet d'un suivi HSE spécifique.

- L'optimisation d'un procédé
- La nouvelle zone de stockage du brome (en cours)
- L'inertage statique d'un réacteur pour une campagne particulière
- La réattribution d'une cuve de stockage
- La modification de l'IBC suite à l'incendie survenu au bâtiment S2.
- 3 concernant des MMRi ou EIPS

GESTION DES SITUATIONS D'URGENCE

INTEROR entretient un programme important de formation et d'exercices POI avec ses équipes de fabrication et l'encadrement. 131 personnes sont formées au POI dont 81 équipiers de secondes intervention en équipe de fabrication. INTEROR compte également 73 SST.

En 2019, une formation théorique a eu lieu pour les cadres d'astreinte, deux journées pour nos nouveaux opérateurs, une formation ARI (initiale et recyclage) ainsi que notre exercice POI annuel.

En 2020, trois formations POI ont eu lieu et un exercice annuel en présence du SDIS. Ces formations ont été l'occasion de tester le canon à mousse nouvellement acquis par INTEROR.



Notre ingénieur HSE a suivi une formation au GESIP, afin de pouvoir former nos ESI

GESTION DU RETOUR D'EXPERIENCE

Indicateurs Sécurité	2019	2020
Effectif moyen	133	138
Nbre de jour maximum atteint sans accidents	73	82
Nbre de jour maximum atteint sans accident avec arrêt	73	127
Nbre d'accident sans arrêt	6	1
Nbre d'accident avec arrêt	7	5
Nombre de jours de travail effectifs perdus	309	303
Nombre de 1er soins	14	11

Indicateurs sécurité industrielle :

Dérives ou anomalies reportées par les opérateurs grâce à une fiche jointe à chaque feuille de marche.

Analyse quotidienne effectuée par l'encadrement.

Investigation approfondie des incidents significatifs et suivi d'action correctives et préventives.

REX 2019 et 2020 :

Environnement : 6 investigations, dont 5 à la STEP

Procédé : 8 investigations

Accidents du travail : 5 accidents dont un accident de chariot

Incendie : S2 et feu de broussaille

30 actions d'amélioration ont été réalisées

CONTRÔLE DU SGS ET REVUE DE DIRECTION

Dans le cadre de sa réunion mensuelle, le plan d'action HSE d'INTEROR est révisé.

En 2019 et 2020, 405 actions d'améliorations de la sécurité et de la sureté ont été identifiées.
Egalement, 250 actions ont été réalisées et clôturées.

Contrôles règlementaires :
Installations de protection incendie
Installations électriques
Matériel de manutention
Intégrité des équipements particuliers
Automatismes de sécurité et détection gaz

date	Audit
25/06/2019 09/12/2019 18/06/2020	Inspection DREAL Composés Organiques Volatils Inspection DREAL Plan de Modernisation des Installations Industrielles Inspection DREAL lutte contre l'incendie
05/02/2020	Contrôle inopiné CNAPS (Conseil National des Activités Privées de Sécurité)
06/02/2020	Audit client
07/02/2019 13/05/2019 07/04/2020 23/11/2020 27/05/2020	Audit interne ATEX Audit interne réseau vapeur Inter II Audit interne conformité des échelles à crinolines Audit interne douches de sécurité Audit interne localisation et numérotation des extincteurs suite à mise à jour règle R4