Commission de Suivi de Site 2018

Année 2017

ORGANISATION

Effectif de 124 personnes :
81 personnes postées
43 personnes non postées

24h/24
7jours/7

Activité soutenue en 2017

Janvier
127
personnes

CDI+CDD+CTT

Décembre
141
personnes

34 personnes ont suivie le cursus de formation initiale

Une réunion technique hebdomadaire aborde les aspects de sécurité et de maitrise de procédés et des installations avec les services de maintenance et de fabrication. Une réunion mensuelle de suivi et de revue des actions correctives et préventive est instaurée.

FORMATION

Formations 2017	Nombre de personnes	Nombre d'heures
inertage et ATEX (formation initiale)	34	34
directives ATEX (encadrement)	5	35
Transport Multimodal Marchandise Dangereuses	1	24
transport aérien/IATA	1	16
utilisation du transpalette à assistance au démarrage (formation initiale)	34	17
CACES 3 (formation initiale ou recyclage)	17	262
risques des installations électriques (habilitations)	6	72
élingage	9	54
réception échafaudages fixes et roulants	5	70
utilisation d'un gerbeur électrique	3	1.5
Intermédiaires sous condition strictement contrôlées	2	14
scénario d'exposition et FDS	2	14
enregistrement REACH	1	7
Accueil sécurité (personnel extérieur intervenant sur site)	351	176
Sauveteur Secouriste du Travail (formation initiale ou recyclage)	46	392
équipier de seconde intervention (formation et exercices POI)	35	193
Appareil respiratoire isolant	10	40
équipier de première intervention (Formation extincteur)	8	2
Communication autour d'un évènement grave	1	3
Nouveaux procédés/procédés modifiés (18 procédés)	568	
cyber sécurité	1	3.5

Responsible Care®
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY

Plus de 1500 heures

En interne et en externe

IDENTIFICATION ET EVALUATION DES RISQUES D'ACCIDENT MAJEUR

SEVESO seuil haut par dépassement direct

Aucun accident industriel en 2017

Analyse des risques locaux et installation annexe B2

Retour a une situation quasi normale suite au démantèlement de la lande (migrants)

<u>Situation administrative :</u>

- Instruction de l'Etude de Danger de 2015 en cours, des compléments ont été fournis en 2017 à la DREAL.
- Une Demande d'antériorité et modification de nomenclature instruite en 2017.

MAITRISE DES PROCEDES, MAITRISE D'EXPLOITATION

En 2017, plusieurs actions ont été menées :

- Installation d'une nouvelle centrale de détection gaz pour l'annexe B2.
- Mise en place d'un nouveau dispositif technique d'inertage (petit débit/gros débit) sur un réacteur.
- Mise en place d'un dispositif d'extraction au chargement d'un sécheur.
- Ré inventaire des dispositifs collectifs et individuels de protection respiratoires (masques complets, demi masques, cagoules ventilées à adduction d'air, appareils de filtration d'air respirable.
- Contrôle par un organisme agréé des masques complets (141 masques contrôlés).
- Dotation complémentaire spécifique de détecteur de gaz toxique portatif et de vêtements de protection.
- Révision de la procédure PMII, révision des fiches d'inspection de routine des cuves.
- Révision du plan de prévention cadre, du plan de prévention spécifique ainsi du protocole « permis de pénétrer » à destination des entreprises extérieurs.

GESTION DES MODIFICATIONS

Nos procédés de fabrication sont révisés régulièrement et les feuilles de marche associées modifiées et améliorées.

Ces modifications peuvent être motivées par le retour d'expérience, les modifications d'installations, les évolutions réglementaires.

Les nouveaux procédés issus de la Recherche et Développement font l'objet d'une procédure et d'un suivi spécifique pour leur industrialisation.

En 2017,

- Modifications ou amélioration de 64 feuilles de marches
- 1 nouveau procédé a fait l'objet d'un mode opératoire spécifique pour industrialisation.
- révision complète de notre procédure de gestion des modifications (MOC).
- 4 MOC faisant l'objet d'un suivi HSE spécifique.

GESTION DES SITUATIONS D'URGENCE

INTEROR entretient un programme important de formation et d'exercices POI avec ses équipes de fabrication et l'encadrement.

En 2017 cinq journées complètes ont été consacrées à des exercices de mise en situation POI.

Achat de masques d'évacuation

En 2017 certaines actions ont porté davantage sur la sureté des installations

GESTION DU RETOUR D'EXPERIENCE

Indicateurs Sécurité	2017
Effectif moyen	124
Nbre de jour maximum atteint sans accidents	92
Nbre de jour maximum atteint sans accident avec arrêt	121
Nbre d'accident sans arrêt	3
Nbre d'accident avec arrêt	7
Nombre de jours de travail effectifs perdus	92
Nombre de 1er soins	24

6 AAA sont des TMS

Actions 2017

- discipline opératoire de rangement des zones de travail et accès aux bâtiments,
- réfection des sols (macadam extérieur, caillebotis),
- réduction ou marquage des dénivelés.
- programme de prévention des risques liés aux opérations d'ouverture de ligne

Indicateurs sécurité industrielle :

Dérives ou anomalies reportées par les opérateurs grâce à une fiche jointe à chaque feuille de marche.

Analyse quotidienne effectuée par l'encadrement.

Investigation approfondie des incidents notables suivi d'action correctives et préventives.

En 2017, 3 incidents ont fait l'objet d'une investigation approfondie ayant conduit à 9 actions correctives ou préventives.

- Épandage d'éthanol dans une rétention
- Inflammation dans une pompe à vide
- Exposition anormale à des poudres corrosives

CONTRÔLE DU SGS ET REVUE DE DIRECTION

Dans le cadre de sa réunion mensuelle, le plan d'action HSE d'INTEROR est révisé.

En 2017, INTEROR avait prévu de réaliser 82 actions d'améliorations de la sécurité et de la sureté. **67 ont pu être finalisées en 2017 soit 82%.**

INTEROR fait l'objet d'audits de sécurité externes menés par les autorités compétentes en charge de l'Inspection des Installations Classées, mais aussi par ses clients et assureurs.

INTEROR mène également ses propres audits internes de sécurité ainsi que des audits de conformité assisté par des organismes spécifiquement habilités.

date	Audit
15/03/17	Client
30/03/17	Assureurs
04/05/17	Interne POI organisation et commandement
20/06/17	Interne EIPS/MMRI
12/07/17	Conformité ATEX essoreuse 6
29/08/17	Inspection DREAL (sureté)
30/08/17	Interne sureté
16/11/17	Inspection DREAL (maitrise des procédes)

Contrôles règlementaires :

Installation de protection incendie
Installations électriques
Matériel de manutention
Intégrité des équipements particuliers
Automatismes de sécurité et détection gaz