



Bilan annuel 2018

Activités

- Stockage et Distribution de liquides inflammables
- Aucune activité de transformation
- Dépôt construit en 1926 d'une superficie de 11 Ha
- Capacité de 130 000 m³ répartie dans 10 réservoirs
- Réception par pipeline
- Expédition par camions-citernes vers les clients (stations, transporteurs, entreprises)
- Sortie annuelle : environ 1 Mm³ par an
- Effectif de 10 personnes + 1 en alternance

Principaux investissements sécurité 2018

- Amélioration de la sécurisation des entrées et sorties
- Mise en place de motorisations sur les vannes d'entrée des réservoirs
- Amélioration des cheminements piétons
- Réfection peinture et d'étanchéité
- Amélioration d'un poste source
- Entretien des équipements de sécurité

La prévention des risques

Système de management

- Objectif : ZERO accident majeur
- Engagement de la Direction dans une Politique de Prévention des Accidents Majeurs (PPAM)
- Système de Gestion de la Sécurité (SGS) : outils traduisant la PPAM

La prévention des risques

Formation Exploitation

- Plan de formation annuel du personnel du dépôt
- Transmission du savoir par compagnonnage
- Habilitation des opérateurs
- Système Qualité : procédures, instructions, consignes
- Contrôles et maintenance des mesures de maîtrise du risque

La prévention des risques

Gestion des entreprises extérieures

- Entreprise MASE ou GHESE
- Plan de prévention
- Formation sécurité: habilitation du personnel des entreprises extérieures
- Autorisation de travail
- Permis de feu, de fouille, de pénétrer
- Visites de sécurité entreprises extérieures et chauffeurs
- Réunion hebdomadaire pour les gros travaux
- Réunion transporteurs

La prévention des risques

Exercices d'alerte

- Les exercices POI
 - Exercices incendie internes : 13

- Les exercices de l'astreinte :
 - Contrôles inopinés: 2

- Contrôles des agents de surveillance
 - Exercices inopinés : 5

La prévention des risques

Retour d'expérience

- Recensement en interne des évènements sur l'ensemble des sites gérés par la structure
- Informations issues des accidents et incidents ayant affecté la profession
- Révision si nécessaire des procédures ou des modes opératoires

La prévention des risques

Contrôles et vérifications

- Contrôles des MMR

- Contrôles internes
 - Visites de sécurité des entreprises extérieures : 51
 - Visites de sécurité des chauffeurs : 113

- Les Inspections et audits des tiers
 - Audits SGS : 1
 - Inspection DREAL : 1
 - Audit externe (sociétés actionnaires) : 1

Evènements

Niveau 1	Fuite au niveau du refoulement d'un Groupe Moto Pompe eau DCI (les autres groupes sont fonctionnels)
<u>Causes :</u> Corrosion	<u>Actions :</u> - Réparation de la tuyauterie. - Vérification des tuyauteries des autres groupes motopompes et remplacement préventif des brides
Niveau 1	Débordement de 10 litres d'essence lors d'un chargement à un poste source
<u>Causes :</u> Dysfonctionnement	<u>Actions :</u> - Remplacement du matériel défectueux - Rédaction d'un retour d'expérience
Niveau 3	Entorse au pied suite à une chute de plain-pied
<u>Causes :</u> Inattention	<u>Actions :</u> - Signalisation de la zone (peinture) - Analyse de l'événement avec l'accidenté - Sensibilisation du personnel et diffusion d'un retour d'expérience

MERCI DE VOTRE ATTENTION