



CSS D'ARC

Séance du 9 septembre 2026

SPPPI Côte d'Opale Flandre

Ordre du jour

1. Informations générales
2. Validation du compte rendu de la réunion du 3 juin 2025
3. Présentation du bilan 2025 de la DREAL et des objectifs 2026
4. Présentation du bilan 2025 d'ARC
5. Point sur les aménagements aux abords du site
6. Questions diverses

Informations générales



Validation du projet de compte-rendu



Bilan de l'inspection de l'environnement 2025

Le programme d'inspections s'articule notamment autour d'actions nationales et régionales déclinées localement.

Concernant les thématiques risques technologiques :

- Inspections sur les sur les moyens de défense incendie
- 42 inspections réalisées en 2025 → 11 propositions d'arrêté de mise en demeure
- Principaux écarts : moyens requis absents ou non fonctionnels / procédures non formalisées / défaut de formation (initiale ou recyclage) ou retard / plans absents ou pas à jour / absence d'exercice incendie / dispositions constructives (portes CF ou murs CF) / écarts dans le suivi ou contrôle des moyens / défaut de détection incendie...
- Suites le l'inspection 2024 sur le confinement des eaux d'extinction
- 8 inspections en 2025 → dans la majorité des cas la mise en demeure a été levée

Bilan de l'inspection de l'environnement 2025

Au total, ce sont 507 inspections qui ont été réalisées sur les installations classées du périmètre de l'UD du Littoral.
(+24 inspections réalisées par le Services Risques sur les sites du périmètre de l'UD)

(pour mémoire 452 inspections par les inspecteurs de l'UD en 2024)

105 arrêtés de mise en demeure ont été signés (cumul Nord et Pas-de-Calais)

4 arrêtés de suspension

4 arrêtés imposant une astreinte

17 PV ont été dressés

4 courriers signalant des infractions au procureur

Le programme de l'inspection de l'environnement 2026

Objectif 2025 = 453 visites à l'échelle de l'UD (sans compter les inspections du SR)

Poursuite de la mise en œuvre de la Loi Industrie Verte

Récolement des APMD

A compter de 2026, la programmation des inspections comprendra chaque année :

- pour les Seveso seuil haut, une inspection par an du SGS ;

et

- pour tous les établissements Seveso, une inspection Risques Accidentels portant sur un des thèmes suivants :

- ✓ MMR ;

- ✓ PM2I ;

- ✓ exercice POI ;

- ✓ moyens de lutte contre l'incendie / dispositif de confinement ;

- ✓ action nationale ou régionale Risques Accidentels.

Le programme de l'inspection de l'environnement 2026

Principaux thèmes des actions nationales et régionales sur les risques technologiques

- état des stocks dans les entrepôts
- stratégie de maintenance
- REX accidents
- installations utilisant de l'ammoniac

Thèmes récurrents :

- moyens défense incendie / confinement des eaux d'extinction
- PM2I
- ATEX
- POI (y compris hors heures ouvrées)
- ESP
- Stratégie de défense incendie pour les dépôts de liquides inflammables...



**PRÉFET
DU PAS-DE-CALAIS**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Arc France / Verrerie Arc 1825 – Arques Bilan 2025

**DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT,
DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT**

09 septembre 2026

Bilan 2025 - Synthèse

- 8 visites d'inspection réalisées par la DREAL en 2025
- 1 proposition d'arrêté préfectoral de mise en demeure (APMD)
- Aucune proposition de sanction administrative
- Aucun procès-verbal
- 1 proposition de levée d'APMD

Inspection du 23 janvier 2025 : Récolement APMD 10/05/2023 Mercure

- Inspection le 23/01/2025
- Thème : récolement de l'APMD du 10/05/2023 concernant les rejets en mercure du four N.
- Constats : l'exploitant a travaillé sur la composition du minerai entrant dans la composition de l'article verrier pour diminuer la quantité de mercure présente dans ce dernier. Découverte d'une erreur de conversion entre le résultat fourni en mg/l par le laboratoire extérieure d'analyse et passage en mg/Nm³ par l'exploitant. L'exploitant est conforme depuis mars 2023 pour ses rejets en mercure.
- Proposition de levée de l'APMD

Inspection du 03 mars 2025 : prévention du risque légionelle et biocide

- Inspection inopinée du 03/03/2025
- Thème : la prévention du risque légionelle et les produits biocides
- Absence de non- conformité
- 2 observations :
 - 1) Mise en place de panneau signalétique pour prévenir du risque légionelle
 - 2) Harmoniser les dénominations des TAR entre les documents exploitant et du traiteur d'eau

Inspection du 25 mars 2025 : Action nationale prélèvements environnementaux

- Inspection du 25/03/2025
- Thème : AN prélèvements environnementaux
- Absence de non- conformité – adhésion au dispositif DUQAM
- 2 observations :
 - 1) Mise à jour du POI dès actualisation de la convention avec DUQAM sur les autres milieux que l'air
 - 2) Faire un point sur la liste des produits de décomposition de la matrice DUQAM

Inspection du 21 mai 2025 : action nationale fluides frigorigènes

- Inspection du 21/05/2025
- Thème : AN Fluides frigorigènes
- Absence de non- conformité
- 1 observation :
 - 1) L'exploitant s'assurera de déclarer les fuites éventuels dans sa déclaration GEREP

Inspection du 07 juillet 2025 : action nationale Perte d'utilités

- Inspection du 07/07/2025
- Thème : AN Perte d'utilités – REX Inondation
- Absence de non- conformité

Inspection du 22 septembre 2025 : Eau décanteur/déshuileur et rejet de bore

- Inspection du 22/09/2025
- Thème : Eau – Décanteur/déshuileur et rejet de bore
- Proposition d'APMD pour respecter de prescription :
 - 1) Mise en place d'un décanteur/ déshuileur au point rejet 3 (eau pluviale)
 - 2) Formation du personnel sur l'utilisation des décanteurs/déshuileurs
 - 3) Tenu d'un registre spécial en cas d'incidents sur les dispositifs de traitement
 - 4) Les valeurs d'émission de rejet en bore
- Le projet n'est pas signé mais l'exploitant est revenu à la conformité (inspection du 19/05/2026)

Inspection du 22 octobre 2025 : Quotas CO2

- Inspection du 22/10/2025
- Thème : Quotas CO2
- Absence de non-conformité

Inspection du 06 novembre 2025 : Récolement APMD 11/05/2023 cheminée Nickelage S1

- Inspection du 06/11/2025
- Thème : Récolement APMD du 11/05/2023 cheminée Nickelage S1 présence d'un chapeau chinois
- Lors de la visite, l'exploitant toujours en non- conformité mais engagement de la réalisation des travaux en semaine 50 de l'année 2025.
- La proposition de levée de l'APMD a eu lieu lors de la visite du 30/01/2026



arc 1825

Bilan d'activité 2025

Commission de Suivi de Site

Direction Sécurité-Environnement



arc 1825

Bilan d'activité 2025

Sommaire

- ① Généralités
- ② Risques liés aux installations
- ③ Bilan du Système de Gestion de la Sécurité
- ④ Plan de secours
- ⑤ Mesures administratives



arc 1825

Site industriel d'Arc France à Arques (62):

□ Activité des Arts de la table

Industrie à process continu pour la fusion du verre

- Mise en forme d'articles en verre à usage domestique ou industriel
- Opérations de parachèvement (décor, conditionnement)

□ Effectif au 31.12.25 : **3553 personnes CDI-CDD** (contre 3978 en 2024)

□ Capacité de production au 31.12.2025 : **150 000 tonnes** réparties sur **5 fours**

□ Production en tonnes : env. **135 000 tonnes de verre fondu** (env. 140 000 tonnes en 2024)



arc 1825

Généralités

Établissement classé SEVESO Seuil Bas (acté par Arrêté Préfectoral du 5 juillet 2023) – précédemment Seuil Haut.

Rappel : passage Seuil Bas suite diminution des quantités de substances toxiques (fluosilicate de sodium, oxyde de nickel) stockées sur site.



arc 1825

① Généralités

→ ② Risques liés aux installations

③ Bilan du Système de Gestion de la Sécurité

④ Plans de secours

⑤ Mesures administratives



arc 1825

Risques liés aux installations Etude de dangers (EDD)

L'EDD a fait l'objet d'un réexamen quinquennal en Novembre 2018

L'EDD a été actée suite à une ultime révision en Avril 2021.

Pas de modification notable depuis.



arc 1825

Risques liés aux installations Incident / Accident

Depuis les inondations de janvier 2024 évoquées lors d'une précédente CSS, aucun accident n'est à signaler.



arc 1825

- ① Généralités
- ② Risques liés aux installations
- ③ Bilan du Système de Gestion de la Sécurité
- ④ Plans de secours
- ⑤ Mesures administratives



arc 1825

Bilan du Système de Gestion de la Sécurité

Système de Gestion de la Sécurité (SGS):

Les projets et les modifications d'installations pouvant impacter le niveau de sécurité du site font l'objet d'une information systématique de la Direction Sécurité Environnement et d'une analyse des risques si besoin.

Aucun projet de cette nature n'a vu le jour en 2025.



arc 1825

- ① Généralités
- ② Risques liés aux installations
- ③ Bilan du Système de Gestion de la Sécurité
- ④ Plans de secours
- ⑤ Mesures administratives



arc 1825

Plans de secours

Plan d'Opération Interne:

L'exercice POI réglementaire a été réalisé le 12 novembre 2025 hors heures ouvrées (19h - 21h).

Présence d'officiers du SDIS lors de cet exercice.

Un CR de cet exercice a été transmis à l'inspection des installations classées.

Scénario retenu : « Feu de rétention d'un stockage d'hydrocarbures »

Principaux objectifs :

- Tester le schéma d'alerte (déclenchement POI)
- Tester le délai de mise en place du PC POI hors heures ouvrées
- Tester le déclenchement du dispositif d'urgence qualité de l'air mutualisé (DUQAM),
- Tester la communication de l'état des stocks (volume présent dans les cuves lors de l'incendie),
- Tester l'anticipation sur les risques de suraccident et d'aggravation de la situation (proximité autres bâtiments et autres stockages de produits dangereux).



arc 1825

Plans de secours

Principaux points positifs:

- Respect du schéma d'alerte
- Rapidité des secours internes
- Constitution rapide du PC POI hors heures ouvrées (en 45 minutes)
- Efficacité des points de situation
- Réponse immédiate à l'appel du PC principal de l'ensemble des membres de la cellule POI

Axes d'amélioration :

- Utilisation des moyens à disposition pour limiter les accès au PC principal pendant la gestion de crise
- Consulter les plans à disposition dans le POI
- Définir les besoins en eau/émulseur de chaque scénario d'incendie de liquides inflammables



arc 1825

Plan de secours

Exercices POI internes :

Les 4 thèmes retenus correspondent aux risques d'explosion, d'incendie et toxiques de l'établissement.

Les 5 équipes (100 Equipiers de Seconde Intervention, 5 chefs d'agrès) doivent réaliser **40 exercices POI internes/an** soit 2 par équipe pour chacun des 4 thèmes retenus lors de la revue POI de l'année précédente.



arc 1825

Plans de secours

Informations diverses:

- Formations :
 - Fonctions PC POI
 - Ateliers POI en salle
- POI articulé avec Alphaglass finalisé
- Manœuvres incendie hors heures ouvrées
- Test appel astreinte hors heures ouvrées (personnels du PC POI)



arc 1825

Plans de secours

Informations diverses:

- Convention additionnelle multi-milieus DUQAM
- Plan de gestion du risque inondations (échange avec DREAL sur doctrine nationale)



arc 1825

- ① Généralités
- ② Risques liés aux installations
- ③ Bilan du Système de Gestion de la Sécurité
- ④ Plans de secours
- ⑤ Mesures administratives



arc 1825

Mesures administratives

Bilan des inspections DREAL 2025

9 Inspections en 2025

- 23/01/25 : Récolement rejets Mercure Four N
- 03/03/25 : Légionelles / prévention légionellose
- 25/03/25 : POI et Prélèvements environnementaux
- 02/04/25 : Incendie *Arc Packaging*
- 21/05/25 : Fluides Frigorigènes
- 07/07/25 : Pertes d'utilités
+ retour d'expérience du site Arc concernant la perte d'alimentation électrique notamment dans le cadre d'épisode d'inondation.
- 22/09/25 : Rejets eaux Ar- 5 ; Eau de surface
- 22/10/25 : Quota CO2
- 06/11/25 : Récolement Bruit *Arc Packaging* et Ligne de Nickelage



arc 1825

Mesures administratives

Réunions:

- **Présentation du bilan d'activité 2024** lors de la réunion CSS du 3 juin 2025
- **Participation à la réunion des établissements SEVESO**



arc 1825

Bilan d'activité 2025

MERCI

Point sur les aménagement^s aux abords du site